




Analisi 8 Luglio 2020
Città Metropolitana di Milano
Sistema Prevenzione Anomalie Stradali
per la qualità e la sicurezza delle strade


La "fotografia" rilevata durante la sperimentazione



>10k al 8 luglio 2020 Incremento >6k



I Numeri



10 Auto

10 Devices Anomaleet TomTom

> 11654 **Rilevazioni**



1/105



135/601



2507/6449

Gravità 4




1 Potenziali Anomalie ritenute attendibili >3 rilevazioni




105 Potenziali Anomalie non ancora attendibili <3 rilevazioni

Gravità 3




135 Criticità ritenute attendibili
>3 rilevazioni




601 Criticità non ancora attendibili
<3 rilevazioni



Gravità 2




**2507 Criticità ritenute attendibili
>3 rilevazioni**



**6449 Criticità non ancora attendibili
<3 rilevazioni**

136 anomalie ritenute più critiche



154 anomalie pericolose



Lotto criticità dalla più critica

Lotto Pericolosità >60kmh e >10 rilevazioni

MANUTENZIONE ORDINARIA						
① CRITICITÀ	0	0	0	136	RINOMINA ELIMINA	
① PERICOLOSITÀ	0	0	0	155	RINOMINA ELIMINA	
① TEST	0	1	0	56	RINOMINA ELIMINA	

ELENCO ESPORTAZIONI


-  [Analisi Criticità](#)
-  [Pericolosità](#)

Lotto criticità dalla più critica

Lotto Pericolosità >60kmh e >10 rilevazioni

Test per San Colombano al Lambro

Test San Colombano al Lambro



LE ISPEZIONI FOTOGRAFICHE

2 Fotocamere

2 Missioni

37 Rilevazioni

MISSIONI

MISSIONE 1



(25 ANOMALIE) >

MISSIONE 2

(14 ANOMALIE) >

Ottimizzazione percorsi

Itinerari automatici




Metodo

1 Drone

1 AnomaleetCAR

750 Immagini




25 mt di quota

30mt x 20mt


Superficie fotografica di
630 mq


Risultati



106 Rilevazioni


37 potenziali anomalie attendibili






336 foto utili

113 foto validate



Sopralluoghi?

136 anomalie ritenute più critiche



154 anomalie pericolose



Lotto criticità dalla più critica

Lotto Pericolosità >60kmh e >10 rilevazioni

Sopralluoghi?

136 anomalie ritenute più critiche


MISSIONI

MISSIONE 1	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 2	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 3	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 4	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 5	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 6	(11 ANOMALIE) >

154 anomalie pericolose

MISSIONI

MISSIONE 1	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 2	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 3	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 4	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 5	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 6	(25 ANOMALIE) >
MISSIONE 7	(4 ANOMALIE) >



fine

Volfango Politi
volfango.politi@anomaleet.com
3334400878

